

# *Recette de décapage des vernis*

UTILISATION	Ingrédients
	5 à 10 litres d'eau 1 litre de potassium 1 verre d'alcali volatile (ammoniaque)

## Mise en œuvre

Prendre beaucoup de précautions pour l'utilisation de ces produits.  
Comme le potassium et alcali.

## Commentaires

Il est important de bien ventiler les lieux durant cette opération de porter un masque et des lunettes. Il existe aujourd'hui des décapants non toxiques (décapgel).